



DATA	SEDUTA
31/07/2018	17

RIF	RdP e T.I.	INTESTATARIO	PRATICA e PROTOCOLLO	DATA PRESENTAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	STATO PRATICA (nuova/integrata)	RIF. RUE per CQAP	PARERE COMMISSIONE
1	IR GC	SACCANI GIAMPAOLO	FL 14/2018 PG 156017	23/07/2018	STR FILIPPO DI BORBONE 7	Aut Paesagg	NUOVA	Art.1.1.8 comma 2 lett.a)	Parere sospensivo. Sul prospetto est al piano primo si chiede che le due finestre voltate vengano realizzate con architrave rettilineo. Sul prospetto ovest si chiede di eliminare i voltini sulle aperture al piano primo e le stesse aperture presentino cuciture murarie laterali sul tipo della seconda apertura da sinistra. Si chiede di allineare le finestre complanari alla copertura sul lato ovest con quelle presenti sulla medesima facciata.
2	IR GC	ISTITUTO PICCOLE FIGLIE	FL 30/2018 PG 147820	12/07/2018	VIA PO 1	Aut Paesagg	NUOVA	Art.1.1.8. comma 2 lett.a)	Parere favorevole
3	IR GLV	FORNI FRANCESCA	FL 32/2018 PG 153806	19/07/2018	STR LANGHIRANO 497	Aut Paesagg	NUOVA	Art.1.1.8 comma 2 lett.a)	Parere favorevole
4	IR GLV	COCCONCELLI ANGELA	FL 28/2018 PG 136117	26/06/2018	STR BASSA NUOVA	Aut Paesagg	NUOVA	Art.1.1.8. comma 2 lett.a)	Parere favorevole
5	LC AV	GIOIELLERIA ODDI SRL	FL 25/12 PG 145120	09/07/2018	P.ZZA DELLA STECCATA 3/D	Richiesta parere preventivo CQAP	NUOVA	Art.1.1.8. comma 2 lett.b)	Parere favorevole



DATA	SEDUTA
31/07/2018	17

RIF	RdP e T.I.	INTESTATARIO	PRATICA e PROTOCOLLO	DATA PRESENTAZIONE	UBICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	STATO PRATICA (nuova/integrata)	RIF. RUE per CQAP	PARERE COMMISSIONE
6	IR AV	MAGARI AURICA	FL 27/2018 PG 134713	23/06/2018	STR DEL TRAGLIONE 273	Aut Paesagg	NUOVA	Art.1.1.8. comma 2 lett.a)	Parere favorevole
7	IR AG	RAVAZZONI ALESSANDRA	FL 33/2018 PG 154749	21/07/2018	STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA' 14	Aut Paesagg	NUOVA	Art.1.1.8. comma 2 lett.b)	Parere favorevole
SETTORE TUTELA AMBIENT		PIZZAROTTI - SANECO			CAVA QUARESIMA		Già esaminata		Parere favorevole condizionato: 1) ridefinire il bordo est del bacino ricostruendo in fase di ripristino la carraia presente sul sedime preesistente; 2) costruire una strada bianca in rilevato sul sedime e alla quota dell'attuale carraia che attraversa in senso est ovest l'area di scavo, oggetto della precedente richiesta (centuriazione). Tale manufatto dovrà garantire la continuità idraulica dell'invaso, 3) rivestire il manufatto della cabina elettrica con doghe in legno.

La seduta termina alle ore 13.20

f.to IL PRESIDENTE

REP. VCQAP__17__ FASC 2018.VI/3.9 DEL 31/07/2018